


НОВОСИБИРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМЕНИ XVI ПАРТСЪЕЗДА

**АВТОМАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ МНОГОРЕЗЦОВЫЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОРШНЕЙ**

Модель НТ-208



Предназначен для высокопроизводительной черновой и чистовой многорезцовой токарной обработки поршней, в условиях крупносерийного и

массового производства. На автомате можно получать точные линейные и диаметрические размеры.

Класс точности — Н по ГОСТ 8—82Е.

Большая мощность главного привода, широкие диапазоны чисел оборотов шпинделя и подач суппортов в сочетании со значительной жесткостью конструкции позволяют вести высокопроизводительную обработку деталей со съемом стружки большого сечения, используя современный твердосплавный инструмент.

Автомат оснащен двумя многорезцовыми суппортами: продольным и поперечным и встроенным механизмом загрузки—выгрузки деталей. Привод каждого суппорта осуществляется от автономной коробки подач, а управление — от собственного командааппарата. Обработка может производиться одновременно двумя суппортами или в любой последовательности. Для исключения риски на торцевых поверхностях возможен вывод резцов из зоны резания на рабочей подаче.

Вертикальная компоновка автомата обеспечивает удобный доступ к режущему инструменту и наладке исполнительных органов. Автомат может встраиваться в автоматические линии.

Надежная, безаварийная работа автомата обеспечивается применением необходимых блокировочных и предохранительных устройств.

Разработчик — Новосибирский станкостроительный завод имени XVI партсъезда.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Диаметр устанавливаемого изделия, мм .	110	Объем резервуара охлаждающей жидкости,	100
Длина устанавливаемого изделия, мм .	135	Производительность насоса охлаждения,	45
Конец шпинделя (условный размер) по ГОСТ 12595—72 .	1-8М	л/мин	16
Высота сечения устанавливаемых резцов, мм .	25...32	Объем маслованный, л .	5
Расстояние от низа основания станка до оси центров, мм .	1060	Производительность насоса смазки, л/мин .	
Конус в шпинделе передней бабки по СТ СЭВ 147—75 (через переходную втулку метрический 80) .			
Конус в шпинделе задней бабки .	Mорзе 6	Питающая электросеть:	Переменный трехфазный
Количество скоростей шпинделя .	Морзе 5	род тока .	
Частота вращения шпинделя, об/мин .	14	частота, Гц .	50
Высота центров над суппортами, мм .	63...1250	напряжение, В .	380
Наибольшее установочное поперечное перемещение ползуна продольного суппорта, мм .	60	Электродвигатели:	
Наибольшее рабочее поперечное перемещение ползуна продольного суппорта, мм .	120	главного движения:	
Наибольшее рабочее продольное перемещение продольного суппорта, мм .	30	тип .	4А160М4У3
Наименьший диаметр обработки с продольного суппорта, мм .	315	мощность, кВт .	18,5
Количество подач суппортов .	35	частота вращения, об/мин .	1500
Величина подачи суппорта, мм/мин .	13	уборки стружки:	
Стабильность останова суппортов по жесткому упору, мм .	25...400	тип .	4АА63В4У3
Скорость быстрых перемещений суппортов, мм/мин .	±0,02	мощность, кВт .	0,37
Наибольшее установочное продольное перемещение поперечного суппорта, мм .	4700	частота вращения .	1500
Наибольшее рабочее поперечное перемещение ползуна поперечного суппорта, мм .	395	электронасоса:	
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм .	200	тип .	ПА-45
Диаметр поршня иневмоцилиндра задней бабки, мм .	160	мощность, кВт .	0,15
Наибольшее установочное перемещение задней бабки, мм .	200	частота вращения, об/мин .	2800
	325	подач поперечного суппорта:	
		тип .	4АХ80В4У3
		мощность, кВт .	1,5
		частота вращения, об/мин .	1420
		подач продольного суппорта:	
		тип .	4АХ80В4У3
		мощность, кВт .	1,5
		частота вращения, об/мин .	1420
		Количество электродвигателей на станке .	6
		Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт .	21,92
		Габарит станка, мм .	2450×2020×2250
		Масса станка, кг .	5000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
HT-208	Полуавтомат в сборе	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата			
ГОСТ 2839—80Е	Сменные шестерни привода главного движения	1 компл.	
7-44-13	Сменные шестерни привода подач	1 компл.	
ГОСТ 17199—71	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	4	
ГОСТ 2204—80	Ключ	1	
	Кривошипная рукоятка	1	
	Отвертка слесарно-монтажная	1	
	Лампа миниатюрная МН-6, 3-03	1	
	Лампа местного освещения МО-24-40У3	5	
ГОСТ 6678—72	Плавкая вставка ПВД к предохранителям ИРС	10	2А (2); 4А (2); 20А (6)
ГОСТ 17712—72	Манжета	8	2-032-1 (2); 2-025-1 (2); 1-100-1 (4)
ГОСТ 13610—79	Виброподшипник опоры	4	
	Карбонитное железо	1 кг	P 10, P-100, P-100Ф
	Руководство по эксплуатации автомата	1	

Рекомендация по технике безопасности

Необходимо соблюдать все общие правила при работе на металлорежущих станках.

Периодически проверять правильность работы блокировочных устройств:

при открытом щите полуавтомат не работает;
при отсутствии давления в пневмосети полуавтомат в работу не включается, загорается сигнальная лампа «Нет давления»;

отвод пиноли задней бабки невозможен при вращении шпинделя;

работа станка невозможна при незажатой детали;

открывание дверки электрошкафа невозможно при включенном вводном выключателе.

При подключении к электросети станок должен быть обязательно заземлен.

При подключении станка к электросети проверить правильность вращения шпинделя. Шпиндель должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны задней бабки.

Сменные кулачки поводковых патронов должны быть установлены в зависимости от диаметра заготовки.

Регулированием давления в пневмосистеме обеспечить надежный зажим изделия в зажимных

приспособлениях.

Резцы должны быть установлены строго по оси центров станка.

Перед пуском станка в полуавтоматическом цикле необходимо закрыть рабочую зону подвижным щитом ограждения. Наблюдение за обработкой следует вести только через смотровое стекло щита.

Сменные шестерни и пики должны быть закрыты крышками или кожухами, на которых установлены знаки, предупреждающие об опасности.

Удаление стружки производить только при полном отключении станка.


Обслуживание станка производить с площадки оснащенной нескользким настилом.

По окончании работы необходимо отключить полуавтомат от электросети рукояткой вводного автоматического выключателя.


Транспортирование

Полуавтомат допускается транспортировать всеми видами транспорта, при этом погрузка, крепление и перевозка его должны производиться в соответствии с техническими условиями и специальными правилами, действующими на каждом виде транспорта.


УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




I Установка на фундамент



II Установка на виброопоры



**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА,
ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**



**ГАБАРИТНЫЙ
ПЛАН**
Масштаб 1:100

