


МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ им. А. И. ЕФРЕМОВА»

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА
Модель 16К25



Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьбы. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.

Класс точности станка Н. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности $\nabla 6$ б.

Станок заменяет модель 1К625. По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.) превосходит станок модели 1К625. Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании. Шпиндель смонтирован на прецизионных

подшипниках качения. На суппорте имеются масштабные линейки с визирными для удобства определения величины перемещения резцовых и попечных салазок в процессе работы. Новая конструкция резцодержателя улучшает стабильность фиксации. Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.

Наиболее целесообразно использовать станок в инструментальных и ремонтных службах в условиях мелкосерийного и единичного производства на чистовых и получистовых работах.



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:			
над станиной	500		
над поперечными салазками суппорта	290		
Расстояние между центрами, мм . . .	710; 1000; 1400; 2000		
Наибольшая длина обтачивания, соответственно расстоянию между центрами, мм . . .	645; 935; 1335; 1935		
Максимально допустимая масса изделия, кг:			
установливаемого в патроне	500		
установливаемого в центрах	1500		
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм	50		
Числа оборотов шпинделя в минуту:			
основное исполнение	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250		
по особому заказу	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600		
Подачи, мм/об:			
продольные	0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,6; 2; 2,4; 2,8		
поперечные	0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4		
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач, кгс:			
продольное:			
на упоре	800		
на резце	600		
поперечное:			
на упоре	600		
на резце	400		
Шаг нарезаемой резьбы:			
метрической, мм	0,5—112		
модульной, модуль	0,5—112		
дюймовой, число ниток на 1"	56—0,25		
питчевой, питчи	56—0,25		
Суппорт			
Наибольшая длина продольного перемещения (соответственно расстоянию между центрами), мм	645; 935; 1335; 1935		
Наибольшая длина поперечного перемещения, мм	300		
Скорость быстрых перемещений, мм/мин:			
продольных	3800		
поперечных	1900		
Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин			
		250	
Резцовые салазки			
Наибольший угол поворота, град		±90	
Наибольшая длина перемещения, мм		150	
Индексируемая резцовая головка			
Количество фиксированных позиций		4	
Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцодержателе		4	
Наибольшее сечение державки резца, мм		25×25	
Высота от опорной поверхности резца до оси центров, мм		25	
Задняя бабка			
Коническое отверстие в пиноли		Mорзе 5	
Наибольшее перемещение пиноли, мм		150	
Величина поперечного смещения корпуса, мм		±16	
Привод, габарит и масса станка			
Электродвигатель:			
привода главного движения:			
тип:			
основное исполнение		АО2-52-4, С1М301	
исполнение по заказу		АО2-51-4, С1	
мощность, квт:			
основное исполнение		10	
исполнение по заказу		7,5	
число оборотов в минуту:			
при частоте 50 гц		1460	
при частоте 60 гц		1750	
быстрого перемещения каретки и суппорта:			
тип		4А×71В4	
мощность, квт		0,75	
число оборотов в минуту:			
при частоте 50 гц		1360	
при частоте 60 гц		1630	
насоса охлаждения:			
тип		ПА-22М	
мощность, квт		0,12	
число оборотов в минуту:			
при частоте 50 гц		2800	
при частоте 60 гц		3360	
Питающая электросеть:			
род тока			Переменный трехфазный
частота, гц			50
напряжение, в			380
Номинальный ток расцепителя вводного аппарата при напряжении 380 в, а			25
Тип автомата на вводе			АЕ-2033-11
Габарит станка соответственно расстоянию между центрами (длина×ширина×высота), мм			2505 2795 3195 3795} × 1240 × 1500
Масса станка (соответственно расстоянию между центрами), кг			2925; 3095; 3315; 3315

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
Принадлежности, приспособления, инструмент и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка				Принадлежности и приспособления, поставляемые за дополнительную плату			
ГОСТ 1284—68 или ГОСТ 10286—62	Ремни клиновые: типа Б2240Т-1 главного привода типа Б750Т привода быстрых ходов суппорта типа 0800Т-1 привода насоса смазки	5 1 1			Патрон четырехкулачковый с ключом Люнет втулочный для нарезания винтов	1 1	Ø 320
Принадлежности, приспособления и техническая документация поставляемые по особому заказу за отдельную плату				Принадлежности, приспособления и техническая документация поставляемые по особому заказу за отдельную плату			
ГОСТ 8742—62	Патрон поводковый с пальцем	1 компл.	Ø 250		Конусная линейка	1 компл.	
ГОСТ 13214—67	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с ключом и фланцем или СТ-25ОП-Фб без фланца	1 компл.		ГОСТ 8522—57	Резцодержатель задний	1 компл.	
	Центр врачающийся	1		ГОСТ 13598—68	Упор жесткий микрометрический поперечного хода	1 компл.	
	Центры упорные (для шпинделья и пиноли задней бабки)	2		ГОСТ 3025—69	Патрон сверлильный	1	
	Сменные шестерни	1 компл.		ГОСТ 13214—67	Втулки переходные короткие	1 компл.	
	Держатель центрового инструмента	1 компл.		ГОСТ 13598—68	Клинья к инструменту с коническим хвостовиком	1 компл.	
	Инструмент для обслуживания станка	1 компл.			Центр упорный	1	
	Упор жесткий микрометрический продольного хода	1 компл.			Втулка переходная для упорного центра	1	
	Люнет подвижный для изделий диаметром 20—100 мм	1			Резьбоуказатель для станков с метрическим ходовым винтом	1 компл.	
	Люнет неподвижный для изделий диаметром 20—160 мм	1			Виброизолирующие опоры	6	
	Запасные части электрооборудования	1			Сменные шестерни для нарезания резьб, не указанных в основной таблице, помещенной на шпиндельной бабке	1 компл.	
	<i>Техническая документация</i>				Сменные шестерни для нарезания резьб «напрямую»	1 компл.	
	Руководство по эксплуатации	1			Спецификация и чертежи запасных деталей	1 компл.	
	Упаковочные листы	1 компл.					

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




<i>A</i>	250
<i>B</i>	500
<i>C</i>	250
<i>D</i>	275
<i>L</i>	710 1000 1400 2000

ШПИНДЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ БАБКИ И РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



<i>L</i>	710	1000	1400	2000
<i>A</i>	2155	2445	2845	3445
<i>B</i>				
	1240			
<i>C</i>	1475	1765	2165	2765
<i>D</i>	2505	2795	3195	3795

Примечание. Станок устанавливается и крепится шестью болтами М20 на фундаменте, подготовленном согласно установочному чертежу. Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта, но должна быть не менее 150 мм.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

