


2. Станки сверлильно-расточочной группы

08. Станки специальные сверлильно-расточные

ОДЕССКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ им. XXV СЪЕЗДА КПСС
**СТАНОК МНОГОЦЕЛЕВОЙ (СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ)
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ЗАГРУЗКОЙ ИНСТРУМЕНТА И ЗАГОТОВОК**

Модель 2204ВМ1Ф4



Предназначен для комплексной обработки корпусных деталей средних размеров с четырех сторон без переустановок по заданной программе.

На станке можно производить получистовое и чистовое фрезерование плоскостей, пазов и криволинейных поверхностей фрезами различных типов, а также сверление, растачивание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы метчиками и резцами в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс.

Класс точности станка — В по ГОСТ 8—77.
Шероховатость обработанной поверхности $R_a = 2,5 \div 1,5$ мкм.

Категория качества станка — высшая.

Станок оснащен устройством автоматической загрузки и выгрузки изделий, предназначенным для установки заготовки вне станка на сменные столы (паллеты) и последующей автоматической загрузки столов на станок, а также их выгрузки со станка после окончания обработки. Использование смен-

ных столов устройства позволяет совместить загрузку заготовок или выгрузку обработанных изделий с работой станка, что существенно сокращает холостые простоя, повышает эффективность его использования и производительность, при этом исключается последняя ручная операция — установка и снятие деталей со станка.

Управление станком — от универсальной комплексной системы ЧПУ «Размер 2М-1300».

На станке программируются координатные перемещения стола и шпиндельной головки, скорости этих перемещений, частота вращения шпинделя, выбор инструмента, коррекция положения инструмента, смена обрабатываемой детали и циклы обработки.

Приводом главного движения служит двигатель постоянного тока с широким диапазоном регулирования, что сокращает длину кинематических цепей и улучшает эксплуатационные качества станка.

Установка инструментального магазина возле станка на автономной опоре сводит к минимуму изменение его точностных параметров, увеличивает жесткость станка и повышает его виброустойчивость.

Наличие на станке устройства для контроля угла поворота шпинделя дает возможность автоматически устанавливать ориентированный по углу инструмент.

Привод ходовых винтов непосредственно от высокомоментных двигателей постоянного тока обеспечивает высокую точность перемещений и гибкость в управлении подачами.

Применение на станке замкнутых роликовых направляющих качения типа «танкеток» и беззазорных передач «винт — гайка качения» повышает долговечность станка, плавность перемещения рабочих органов и КПД их привода.

Разработчик — Одесское специальное конструкторское бюро прецизионных станков.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола и спутника, мм	400×500	
Диаметр поворотной части стола, мм	630	
Количество спутников	2	
Высота спутника с приемником, мм	175	
Наибольшие координатные перемещения, мм:		
продольное	500	
поперечное	500	
вертикальное	500	
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм	90—590	
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм	200—700	
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг	300	
Количество точных делений при повороте стола на 120°	120	
Количество Т-образных пазов стола	5	
Ширина центрального паза по ГОСТ 1574—75, мм	18Н7	
Расстояние между Т-образными пазами по ГОСТ 6569—75, мм	70	
Конус шпинделя по ГОСТ 15945—70	50	
Частота вращения шпинделя, об/мин	40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000	
Рабочая подача шпиндельной головки и стола, мм/мин	1,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000	
Скорость быстрого перемещения, мм/мин	10000	
Наибольшая скорость вращения стола, об/мин	10	
Наибольший допускаемый крутящий момент на шпинделе, Нм	320	
Наибольшее усилие подачи, Н	9806	
Емкость инструментального магазина	30	
Наибольший диаметр инструментов, загружаемых в магазин, мм:		
с пропуском соседних гнезд	160	
без пропуска соседних гнезд	100	
Наибольшая длина инструментов, загружаемых в магазин, мм	350	
Наибольшая масса инструмента, кг	12	
Время смены инструмента, с:		
несовмещенное с машинным временем на перемещение шпиндельной головки в позицию смены «от реза до реза»	5	12
Время смены заготовок, не совмещенное с машинным временем станка, временем на перемещение стола станка в позицию смены, с, не более	30	
Наибольшее значение величины амплитуды вибрационной скорости, мм/с	0,42	
Параметры точности, мм:		
точность позиционирования	0,012	
точность межосевых расстояний обработанных отверстий	0,016	
соосность отверстий, обработанных при последовательной автоматической смене	0,020	
постоянство диаметра отверстия:		
в поперечном сечении	0,008	
в продольном сечении	0,012	
Габарит станка без приставного оборудования, мм	3470×3735×2825	
Площадь станка с рекомендуемым расположением приставного оборудования, м ²	26,8	
Масса станка, кг:		
без принадлежностей и приставного оборудования	5000	
с принадлежностями, электрооборудованием, системой ЧПУ и системой охлаждения	8150	
Электрооборудование		
Питающая электросеть:		
вид тока		
частота, Гц	50	
напряжение, В	380	
Тип автомата на вводе	A3714БУЗ	
Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А	100	
Электродвигатели:		
привода вращения шпинделя:		
тип	2ПН160ЛУЧ	
мощность, кВт	6,3	
частота вращения, об/мин	1000/3000	
привода зажима поворотного стола и перегружателя:		
тип	4АА56ВЧУЗ	
мощность, кВт	0,18	
частота вращения, об/мин	1400	
привода вращения инструментального магазина:		
тип	ПСТ-41	
мощность, кВт	0,25	
частота вращения, об/мин	2200	

Система числового программного управления

привода автооператора:

типа	4АА63ВЧУ3
мощность, кВт	0,37
частота вращения, об/мин	1365
привода зажима инструмента:	
типа	АНА56В4
мощность, кВт	0,18
частота вращения, об/мин	1400

привода механизма переключения диапазонов шпинделя и зажима рабочих органов:

типа	РД-09
мощность, кВт	0,01
частота вращения, об/мин	1200

привода гидронасоса:

типа	4А90Л4У3
мощность, кВт	2,2
частота вращения, об/мин	1425

привода перемещения стола по осям:

типа	ПБВ112СЕУ3
мощность, кВт	1,1
частота вращения, об/мин	750/2000

привода поворота стола:

типа	ПБВ112СУ3
мощность, кВт	1,1
частота вращения, об/мин	750/2000

привода электронасоса охлаждения:

типа	X14-22М
производительность, л/мин	22
мощность, кВт	0,12

Суммарная мощность электродвигателей, кВт

14,22

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более

98

Тип	Назначение	Комбинированная Выдача управ- ляющих воздей- ствий рабочим ор- ганам в соответ- ствии с програм- мой управления станком
Структура устройства	На базе малой ЭВМ с заданием алгоритма в посто- янном запоминаю- щем устройстве

Структура устройства

Количество управляемых координат:

всего	6
с одновременным перемещением	5

Ввод информации С перфоленты
вручную и от ЭВМ

Система кодирования ИСО

Индикация Буквенно-цифро-
вая и знаковая
(до 400 знаков)

Дискретность задания геометрических раз-
меров:

по линейным координатам, мм	0,001
по круговым координатам, мм	0,001
поворот шпинделя, об	0,0005
поворот магазина, ячейка	1

Вид интерполяции Линейная, круго-
вая, винтовая

Количество каналов управления 8

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количе- ство	Основной параметр
2204ВМ1Ф4	Станок в сборе с устройством ЧПУ «Размер-2М-1300»	1	
2204ВМ1Ф4.12.00.00.000	Спутник	2	

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка
Запасные части

ТУ25.023.121У2—78	Выключатель конечный бесконтактный КВД-6М	1
ТУ25.0231841—76	Датчик бесконтактный БК-А-0 на 24 В	1
ГОСТ 3057—79	Комплект тарельчатых пружин: 1-2-2-45×25×3×1 1-2-2-35×20×1,5×0,8 1-2-2-28×12×1,5×0,8	20 10 20
	<i>Инструмент</i>	
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом односторонний	4
		$S=10 \div 12;$ $17 \div 19;$ $22 \div 24;$ $27 \div 30$
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4
ГОСТ 16984—79	Ключ для круглых гаек шлицевых	2
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	2

Принадлежности

6800-4006	Маховик	1
7019-4003	Хвостовик	10
8021-4006	Планка установочная	4
8026-4008	Протир	1
8026-4012	Комплект крепления	2
	Центр установочный	1
	Подкладка короткая	8
	Подкладка длинная	8
	Втулка переходная с конусом 7:24 для инструмента с КМ с лапкой 50/КМ2, 50/КМ3, 50/КМ4	3


Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
	Втулка переходная с конусом 7:24 для инструмента с КМ с резьбовым отверстием	2	50/КМ3, 50/КМ4
	Оправка с конусом 7:24 для насадных фрез с поперечной шпонкой	2	50/Ø 32, 50/Ø 40
	Патрон с КМ сверлильный трехкулачковый без ключа	1	Ø 3—16
ГОСТ 3025—78 ШМ-2П СТП 342.72.000-01 ТУ053.375—71	Клинья 7851-0013, 7851-0014 Шприц смазочный Шкаф инструментальный Опора равночастотная ОВ-31	2 1 1 5	




Документация

Руководство по эксплуатации станка	1 компл.
Руководство по эксплуатации электрооборудования	1 компл.
Эксплуатационная документация к СПУ «Размер-2М-1300» с комплектом приводов	1 компл.
Инструкция по программированию и управлению от системы ЧПУ серии «Размер-4»	1 компл.



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Конец шпинделя



Спутник




Паз стола и спутника



Конец инструмента

ПЛАН ФУНДАМЕНТА



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

