


5. Станки фрезерной группы

03. Станки универсально-фрезерные

ЕРЕВАНСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

**СТАНОК ИНСТРУМЕНТАЛНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ**

Модель 6А73П



Станок предназначен для фрезерования, сверления, расточки и других видов обработки деталей в различных плоскостях и под различными углами наклона в широком диапазоне режимов резания.

Горизонтальное фрезерование изделий производится цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами, а вертикальное—торцовыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами.

Наличие горизонтального и поворотного вертикального шпинделей, а также ряда прилагаемых к станку принадлежностей делают станок широкоуниверсальным, удобным для работы в инструментальных, экспериментальных, ремонтных и других цехах при изготовлении приспособлений, инструмента, деталей приборов, штампов, пресс-форм и других изделий.

МОСКВА 1974

Особенностью конструкции является наличие бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделей станка с помощью вариатора. Применение отдельных электродвигателей для главного привода и привода подач позволяет применять короткие кинематические цепи, которые дают возможность

увеличить жесткость станка, улучшить показатели надежности и долговечности стакнов, уменьшить шум при работе.

Класс точности станка II. Шероховатость обработанной поверхности $\nabla 6$.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры обрабатываемого изделия, мм:

наибольшие	125×200×200
наименьшие	50×80×30
Размеры рабочей поверхности вертикально-го стола (длина×ширина), мм	320×125
Размеры рабочей поверхности углового сто-ла (длина×ширина), мм	320×125
Размеры рабочей поверхности универсаль-ного углового стола (длина×ширина), мм	320×125
Диаметр круглого стола, мм	140
Наибольший ход стола, мм:	
продольный	200
вертикальный	200
Наибольшее перемещение шпиндельной баб-ки, мм	125
Наибольшее перемещение вертикального шпинделя (вручную), мм	40
Угол поворота вертикального шпинделя, град	±90
Расстояние от оси горизонтального шпин-деля до съемного стола, мм	55—290
Расстояние от торца вертикального шпинде-ля до плоскости сменного стола, мм	0—250
Частота вращения, об/мин:	
горизонтального шпинделя	80—2500
вертикального шпинделя	60—2500
Число подач шпиндельной бабки	6
Подачи стола и шпиндельной бабки, мм/мин	8; 16; 32; 64; 128; 256

Точность деления:

на поворотных столах	30"
на делительных головках:	
без делительного диска	120"
с делительным диском	160"


ПРИВОД, ГАБАРИТ И МАССА СТАНКА

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота, гц	50
напряжение, в	380
Тип аппарата на вводе или плавкой встав-ки предохранителей	АК63-3М
Номинальный ток расцепителей вводного аппарата, а	3,2
Электродвигатели:	
главного привода:	
тип	АОД11-4-С1
мощность, квт	0,6
частота вращения, об/мин	1350
привода подач:	
тип	АОД10-11-4-01
мощность, квт	0,05
частота вращения, об/мин	1390
Габарит станка без приставного оборудова-ния (длина×ширина×высота), мм	690×820×1565
Масса станка, кг:	
без принадлежностей	395
с принадлежностями	455





ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
Принадлежности, входящие в комплект и стоимость станка							
	Опора равночастотная	3		ГОСТ 2839—62	Ключи гаечные двусто-ронние	4	$S=8\times 10;$ $14\times 17; 9\times 22;$ 24×27
	Шкаф инструментальный	1		ГОСТ 3106—62	Ключ для круглых гаек	1	34—38
	Стул винтовой	1		Н343/14-66	Ключ для электрошкафа	1	
	Оправка с набором колец	1	$\varnothing 16$	ТУ 2-035-97—69	Отвертка	2	$B150\times 0,5;$ $B200\times 0,9$
	Прихват	4			Тиски	1	
	Патрон цанговый	1			Болт для крепления дис-ков	2	M8
	Цанги	5	$\varnothing 3; 4; 5; 6; 8$	ГОСТ 5929—70	Гайка	2	M8
	Центронскатель	1		ГОСТ 11371—68	Шайба	2	8
GOST 577—68	Индикатор часового типа	1	$\varnothing 42$: цена деления 0,01 мм	H342/39—65	Рукоятка к тискам	1	
	Резцодержатель	1			Ключ для инструменталь-ного шкафа	1	
	Втулка переходная	1		ГОСТ 3463—54	Шприц штоковый, тип II	1	
	Рискообразователь	1			Запасные детали		
	Бортштанга для расточки отверстий	2	$\varnothing 15/20;$ 19/25	ПМ 2-58	Ремень широкий клино-зубчатый	2	25-8-800
	Резцы к бортштанге	4		ГОСТ 1284—68	Ремень клиновый	1	0-630T
	Ключ	1			Втулка	1	
GOST 11737—66	Ключ для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	3	$S=7; 8; 10$	Принадлежности, поставляемые по особому заказу, за дополни-тельную плату			
OCT 4150	Ключ монтажный	1	$S=10$		Стол универсальный	1	
H 203—67	Ключ гаечный укорочен-ный	1	$S=27$		Ключ к универсальному столу	1	
					Стол круглый	1	
					Головка делительная	1	
					Головка быстроходная	1	

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ФУНДАМЕНТ СТАНКА



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

