


5. Станки фрезерной группы

03. Станки универсально-фрезерные

ОДЕССКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ
ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Модель 6Б76ПФ2



Станок предназначен для обработки деталей малых и средних размеров по заданной программе горизонтальным и вертикальным шпинделеми.

Программа станку задается с помощью перфоленты, которая вводится в позиционную систему программного управления, снабженную цифровой индикацией задания и фактического положения подвижных органов.

Отсчетно-транспортные беззазорные передачи «винт—гайка качения» с фотоимпульсными устройствами обеспечивают точное и стабильное позиционирование.

Высокая гибкость управления делает станок удобным для автоматизации единичного и мелкосерийного производства.

На станке можно производить получистовое и чистовое фрезерование поверхностей, а также свер-

ление, растачивание, зенкерование отверстий и нарезание резьбы метчиками.

Класс точности станка П.

Шероховатость обработанной поверхности R_a 2,5—1,25 мкм.

Станок оснащен быстродействующими механизмами зажима и отжима инструмента.

На станке программируются координатные перемещения суппорта, салазок и горизонтальной бабки, скорости этих перемещений, частота вращения шпинделей, коррекция инструмента, циклы обработки.

Станок может применяться в инструментальном производстве на заводах различных отраслей, при изготовлении технологической оснастки, штампов и пресс-форм, в авиационной, радио- и приборостроительной промышленности, а также в других отраслях народного хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ


Рабочая поверхность вертикального стола, мм	250×630	Напряжение цепей, в:
Наибольшее перемещение стола, мм:		электропривода станка:
продольное	400	переменный ток 380
вертикальное	400	постоянный ток 110; 220
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до плоскости углового стола, мм:		управления:
наименьшее	115	переменный ток 110
наибольшее	565	постоянный ток 24
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм	250	местного освещения 24
Расстояние от торца вертикального шпинделя до плоскости углового стола, мм:		Тип автомата на вводе AK63-3М
наименьшее	95	Номинальный ток расцепителя вводного автомата, а 12,5
наибольшее	545	Электродвигатели станка (7 шт.):
Частота вращения горизонтального и вертикального шпинделей (бесступенчатое регулирование), об/мин	40—2000	привода главного движения: тип 2ПН-112ЛГ
Продольные, поперечные и вертикальные подачи (бесступенчатое регулирование), мм/мин	2,5—1600	мощность, квт 2,2
Величина ускоренного хода, мм/мин	3000	частота вращения, об/мин 1500/4000
Количество Т-образных пазов	5	привода подач: тип ПСТ-53
Ширина паза, мм:		мощность, квт 0,75
базового	14A ₃	частота вращения, об/мин 2200
крепежного	14A ₄	переключения скоростей вертикального и горизонтального шпинделей (два):
Расстояние между пазами, мм	50	тип РД-0,9
Система программного управления		
Тип	«Размер-2М»	мощность, квт 2×0,01
Число управляемых координат	3	частота вращения, об/мин 1200
Число координат с одновременным перемещением	1	зажима инструмента в горизонтальном и вертикальном шпинделях:
Программомоносильтель	Восьмидорожечная перфолента	тип АВ-042-2М-С1
Система кодирования	ИСО	мощность, квт 0,01
Параметры точности		
Точность установки координат, мм	0,025	частота вращения, об/мин 2700
Точность геометрической формы обработанных отверстий, мм:		маслонасоса:
некруглость	0,008	тип АВ-042-4М
постоянство диаметра в продольном сечении	0,012	мощность, квт 0,025
Точность геометрической формы обработанных плоскостей, мм:		частота вращения, об/мин 1300
неплоскостность	0,008	Электронасос системы охлаждения:
непараллельность	0,010	тип ПА-22
Привод, габарит и масса станка		
Питающая электросеть:		мощность электродвигателя, квт 0,12
род тока	Переменный трехфазный	частота вращения электродвигателя, об/мин 2800
частота тока, гц	50	производительность, л/мин 22
напряжение, в	380	Габарит (длина×ширина×высота), мм:
		станка 1940×1550×1980
		станка с рекомендуемым расположением приставного оборудования (электрошкафа, инструментального шкафа, системы ЧПУ) 3600×2150×1980
		Масса, кг:
		станка 1850
		электрошкафа 600
		инструментального шкафа 200
		станка с принадлежностями, электрооборудованием и системой ЧПУ 3000

Станок спроектирован Одесским СКБ прецизионных станков.
Серийный выпуск станка — с 1977 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
6Б76ПФ2	Станок в сборе	1		ГОСТ 2839—71	Ключ торцовый	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
СТП 342—72	Стол угловой горизонтальный	1		ГОСТ 18822—73, 7811-0386	Ключ гаечный двухсторонний	5	
ГОСТ 14904—69, 7200-0210	Шкаф инструментальный	1		ГОСТ 17199—71, 7810-0319гр.3	Ключ	1	
ГОСТ 15935—70	Тиски	1		СТП 203—75	Отвертка	1	
ГОСТ 13568—68	Центроискатель с индикатором	1		СТП 346—72.103	Ключ гаечный укороченный А-36	1	
	Втулка переходная под хвостовик с лапкой	2	40/КМ3		Ключ для замка электрошкафа	2	
	Оправка переходная с хвостовиком	1	40/КМ2		Ключ квадратный	1	
	Патрон сверлильный трехкулачковый самозажимный	1	Ø1—13		Документация		
	Втулка переходная под хвостовик с лапкой	2	КМ3/2; КМ3/1		Руководство по эксплуатации	1	
	Патрон цанговый	1			Материалы по быстроизнашиваемым деталям	1	
ОВ-31-01-А ШМ-2П	Цапти	1			Руководство по эксплуатации электрооборудования	1	
	компл.		Ø5A ₃ ; 6A ₃ ; 8A ₃ ; 10A ₃ 40/27с		Инструкция по программированию и управлению от системы ЧПУ «Размер-2М»	1	
	Оправка для торцовой фрезы с торцовой шпонкой	1			Инструкция по эксплуатации электрооборудования	1	
	Втулка переходная под хвостовик с резьбой	2	40/КМ3 40/КМ4		Комплект эксплуатационных документов на систему ЧПУ «Размер-2М»	1	
	Протир для внутреннего конуса	1			Паспорт электропривода ЭТШР-0,8	1	
	Удлинитель	4			Паспорт электропривода ЭТШД-2,0	1	
	Опора равночастотная	4			Логические элементы серии «Логика-Т»	1	
	Шприц-масленка	1			Техническая документация, поставляемая заводом с комплектующими изделиями	1	
ГОСТ 1284—68 Д226Б МО-24-40 МН26-012 СЦ-76 МП-10 К140УТ2Б КС156А ГОСТ 5.2116—72 ГОСТ 14876—72 ФД25К Т-101; Т-106; Т-303; Т-402 6РЕ.733.002ПС	Перфолента тест-программы	1	A800T		Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату		
	Ремень клиновой	1			ГОСТ 16935—71, 7204—0003П	1	
	Диод	5			6Б76ПФ2.88.00.00.000	1	
	Лампа	1			6Б76ПФ2.85.00.00.000	1	
	»	2					
	Микропереключатель	2					
	Микросхема	1					
	Стабилитрон	1					
	Транзистор КТ315Г	2					
	Транзистор П416Б	2					
	Фотодиод	2					
	Элементы логические	По 2					
	Запасные части к электроприводу ЭТШР-08	1					
6РЕ.733.011.ПС	компл.						
	Запасные части к электроприводу ЭТШД-2,0	1					
ОВЯ.434.079ЭИ	компл.						
P23.049.0003И	Запасные части к системе ЧПУ «Размер-2М»	1					
	компл.						
	Запасные части к фотосчитывателю ФСУ-П	1					
	компл.						
	Запасные части к электродвигателю ПСТ-53	1					
	компл.						
	Запасные части к электродвигателю 2ПН-112ЛГ	1					
	компл.						
				6Б76ПФ2.80.05.00.000	Рискообразователь	1	


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Вертикальный шпиндель



Горизонтальный шпиндель





Вертикальный стол




Горизонтальный стол

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И ФУНДАМЕНТ СТАНКА



Установка станка на виброопорах



Крепление станка к фундаменту анкерными болтами

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН Масштаб 1 : 100

