


5. Станки фрезерной группы

06. Станки разные фрезерные

МИНСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
**ПРОДОЛЬНЫЙ МНОГООПЕРАЦИОННЫЙ ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК
С УСТРОЙСТВОМ ЧИСЛОВОГО ПОЗИЦИОННОГО
И ПРЯМОУГОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Модель 6М310Ф1

(Станку присвоен государственный Знак качества)



Станок предназначен для комплексной обработки деталей методами фрезерования, сверления и растачивания. Фрезерно-расточная бабка ползункового типа с вертикальным шпинделем и поворотной лобовой головкой с двумя рабочими кощами шпинделя позволяет вести обработку деталей за одну установку с трех сторон, а при использовании сменной торцовой угловой головки — с пяти сторон. Наклонные поверхности обрабатываются установленной на ползуне поворотной лобовой головкой.

Особенности конструкции:
стакон оснащен устройством числового позици-

онного и прямоугольного управления, обеспечивающим автоматическое перемещение стола, бабки и ползуна в заранее заданную координату и цифровую индикацию их положения;

имеет жесткий портал с неподвижной поперечиной;

бабка ползункового типа с беззазорными (с предварительным натягом) направляющими ползуна;

двигатели главного привода и приводов подач постоянного тока;

дистанционное переключение шестерен передачи вращения шпинделя;

автоматический зажим подвижных узлов;
стальные закаленные направляющие поперечины и ползуна;
гидростатические вертикальные направляющие стола; горизонтальные направляющие армированы антифрикционными накладками;
шарикопинтовые передачи приводов подач бабки и ползуна;

Рабочая поверхность стола, мм:	
ширина	1000
длина	3150
Наибольшая высота обрабатываемого изделия (при фрезеровании), мм	800
Наибольшая длина хода стола, мм	3650
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм:	
наибольшее	970
наименьшее	70
Наибольшая длина перемещения (поперечного) вертикальной бабки, мм	1900
Концы шпинделей по ГОСТ 836—72:	
вертикального	60
накладной головки	50
Количество механических ступеней скоростей шпинделей	4
Частота вращения шпинделей, об/мин	10—1250 (1600)*
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс·м:	
вертикальном	500 (до 50 об/мин)
накладной головки	250 (до 100 об/мин)
Расчетный диаметр торцовой фрезы, мм	320
Наибольший диаметр, мм:	
сверления	75
растачиваемого отверстия	500
Наибольшие тяговые усилия, допускаемые механизмами привода, кгс:	
стола	5000
вертикальной бабки	4000
ползуна вертикальной бабки	4000
Усилие зажима оправок в вертикальном шпинделе, кг	2300
Подачи, мм/мин:	
стола	5000
вертикальной бабки	4000
ползуна вертикальной бабки	4000
Усилие зажима оправок в вертикальном шпинделе, кг	2300
Подачи, мм/мин:	
стола	4—3000
вертикальной бабки	3—2400
ползуна вертикальной бабки	3—2400
Скорости быстрых перемещений, мм/мин:	
стола	4800
вертикальной бабки	4800
ползуна вертикальной бабки	4800
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	8000

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть	
род тока	Переменный трехфазный
частота тока, гц	50
напряжение, в	220/380
Тип аппарата на вводе	A3134
Номинальный ток расцепителей вводного аппарата, а	200

* При установке упорно-радиальных подшипников.

автоматическая централизованная смазка всех направляющих и зубчатых передач;
телескопическая защита направляющих;
имеется устройство устранения зазоров в червячной передаче привода стола при попутном фрезеровании.

Выносное оборудование имеет готовую электропроводку со штепсельными разъемами и клеммными коробками.

Класс точности станка Н.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Электродвигатели переменного тока:	
станции смазки:	
тип	ЛОЛ-41-6
мощность, квт	3,0
частота вращения, об/мин	950
станции гидропривода:	
тип	ЛО2-31-6
мощность, квт	1,5
частота вращения, об/мин	950
вентиляторов станции гидропривода и станции смазки:	
тип	ФТО 12-2
мощность, квт	0,12
частота вращения, об/мин	2960
насоса откачки масла из ползуна:	
тип	АОЛ-12-4
мощность, квт	0,18
частота вращения, об/мин	1390
насоса охлаждающей жидкости:	
тип	ПА-45
мощность, квт	0,15
частота вращения, об/мин	2300
транспортеров стружки:	
тип	ЛОЛ-12-4
мощность, квт	0,8
частота вращения, об/мин	1350
привода перемещения пульта управления:	
тип	ДПТ22-4
мощность, квт	0,5
частота вращения, об/мин	1410
привода механизма подъема электротали станка:	
тип	На базе АОС-32-6
мощность, квт	0,6
частота вращения, об/мин	900
передвижения электротали станка:	
тип	На базе ФТТ0,08-4
мощность, квт	0,08
частота вращения, об/мин	1400
Электродвигатели постоянного тока:	
главного движения (вращения шпинделя вертикальной бабки):	
тип	2ПП-200ЛГ
мощность, квт	30
частота вращения, об/мин	1500
привода подач стола:	
тип	ПБСТ-63
мощность, квт	7,8
номинальная частота вращения, об/мин	1500
приводов подач вертикальной бабки и ее ползуна:	
тип	ПБСТ-43
мощность, квт	2,8
номинальная частота вращения, об/мин	1500
Преобразователи постоянного тока	БУВ 3603-121 (50Л, 220В)— — 2 шт. ШУ 3508-32 Л (200А, 220ВВ)— — 1 шт.

Габарит станка (длина×ширина×высота),		$10300 \times 7000 \times$
<i>мм</i>	.	$\times 5400$
Масса станка с электрооборудованием,		
<i>кг</i>	.	44000
Характеристика устройства числового позиционного и прямоугольного управления		
Тип устройства		«Размер 2М-1104»
Число управляемых механизмов и индика- тируемых координат		3
Число одновременно управляемых механиз- мов и индикаторуемых координат		2
Число одновременно индикаторуемых коор- динат		3
Дискретность величины задания и инди- кации, <i>мм</i>		0,01
Максимальная величина задания и индика- ции, <i>мм</i>		$\pm 9999,99$

Тип измерительных преобразователей

Сельский
мультилика-
торный преобра-
зователь абсол-
ютного типа
Р

Ручное

Ручное


Ручной

Шесть десятичных
разрядов пред-
набора и шесть
десятичных раз-
рядов установки
нуля на пере-
ключателях


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
6М310Ф1	Станок в сборе	1			Изделия, поставляемые со станком за отдельную плату		
Изделия, поставляемые со станком							
	Устройство для установки оснастки	1	Грузоподъемность 500 кг		Инструментальный магазин с комплектом оправок	1	
	Детали крепления станка к фундаменту	1 компл.			Фрезерная торцовая наладная угловая головка	1	
	Запасные детали и принадлежности для обслуживания станка	1 компл.			Стол для смены тяжелого инструмента	1	
					Угломер для точной установки лобовой головки	1	

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА





УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ФУНДАМЕНТ

В - В
поворнуто

A-A
поверхул



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН
МАСШТАБ 1:200