


## 3. Станки строгальной и долбежной групп

## 04. Станки долбежные

САРАКАШСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КОММУНАР»

**ДОЛБЕЖНЫЙ СТАНОК С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ**  
**Модель 7А412**



Станок предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях.

Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали. Круговая подача стола дает возможность обрабатывать на станке круглые детали. С помощью делительного приспособления можно

производить долбление зубчатых колес, шлицевых отверстий и валов с высотой долбления 100 мм.

Шероховатость обработанной поверхности не менее  $\nabla 6$ .

Класс точности станка Н.

Станок является одной из моделей гаммы долбежных станков. Он характеризуется высокой производительностью, удобством управления и обслуживания, надежностью и безопасностью в работе. В автоматическую линию станок не встраивается.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

### Основные размеры

Длина хода долбяка, мм:	
наибольшая . . . . .	100
наименьшая . . . . .	10
Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до стойки (вылет) не менее, мм	320
Расстояние от плоскости стола до нижнего конца направляющих долбяка не менее, мм . . . . .	200
Диаметр рабочей поверхности стола, мм	360
Наименьшее перемещение стола, не менее:	
в продольном направлении (по направляющим станины), мм . . . . .	350
в поперечном направлении (по направляющим салазок), мм . . . . .	280
в круговом направлении, град . . . . .	360
Наибольший угол наклона долбяка, град	5
Наибольший угол поворота головки резцедержателя, град . . . . .	$\pm 90$
Наибольшая перестановка долбяка, мм . . . . .	150
Наибольшее сечение державки резца (высота×ширина), мм . . . . .	20×12

### Механика станка

Число скоростей долбяка . . . . .	4
Число двойных ходов долбяка в минуту . . . . .	52, 67, 101, 210
Число продольных подач стола . . . . .	10
Продольные и поперечные подачи стола, мм . . . . .	0,1—1,0
Количество круговых подач стола . . . . .	10
Круговые подачи стола, град . . . . .	0,067—0,67
Наибольшее усилие резания, кгс . . . . .	600



### Привод, габарит и масса станка

Электродвигатель привода главного движения:	
тип . . . . .	T42/8-6-4-2
мощность, квт . . . . .	0,8/1,0/1,4/1,5
число оборотов в минуту . . . . .	700; 900; 1350; 2800
Габарит станка (длина×ширина×высота), мм . . . . .	1950×980×1825
Масса станка без электрооборудования и принадлежностей, кг . . . . .	1200


## ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр
<b>Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
ГОСТ 1284—68	Ремни клиновые А2240	2		Д73-72	Ключ для электрошкафа	1	
МО-36-40	Лампа местного освещения	1	36в, 40в,		Запасные части к электрооборудованию	1	
ГОСТ 2839—62	Ключ гаечный	4	S=12×14; 17×19; 22×24; 27×30		Руководство и паспорт к станку	1	
					Акт приемки	1	
<b>Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату</b>							
ГОСТ 3643—54	Рукоятка кривошипная	1	14×14		Делительное приспособление	1	
	Шприц для масла со специальным наконечником	1	Объем 200 см <sup>3</sup>		Быстроизнашающиеся детали	1	
							компл.

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА,  
УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Резцедержатель



Стол

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

