


## СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПАТРОННО-ЦЕНТРОВОЙ С ОПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Модель МК6731



Станок предназначен для токарной обработки деталей типа тел вращения со ступенчатым конусным и радиусным профилем в ручном и автоматическом режимах, применяется в единичном и мелкосерийном производстве.

Класс точности станка П по ГОСТ 8—77.

Шероховатость обрабатываемой поверхности детали  $R_a$  1,25 мкм.

Станок соответствует высшей категории качества.

Особенности станка:

возможность ввода программы непосредственно оператором с чертежа и технологической карты;

возможность редактирования программы и использование дисплея;

сокращение времени на составление программ за счет использования постоянных циклов;

возможность ввода программы непосредственно при обработке первой детали;

возможность записи программы на магнитную ленту и последующего ввода в память устройства.

Надежность и долговечность станка обеспечиваются изготовлением основных деталей из высокопрочных марок чугуна и легированных сталей, их термообработкой и смазкой, защитой от воздействия стружки и пыли. Требования безопасности обеспечиваются защитой рабочего и окружающего пространства от стружки и эмульсии электрическими и механическими блокировками.

Корректированный уровень звуковой мощности  $L_{pA}$  не должен превышать 98 дБА. Средний уровень звука  $L_A$  не должен превышать 83 дБА.

Проектная организация — московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» им. А. И. Ефремова.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

<p>Наибольший диаметр изделия, мм: устанавливаемого над станиной . . . . . 500 обрабатываемого над суппортом . . . . . 215</p> <p>Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм . . . . . 1000</p> <p>Наибольшая длина обработки, мм . . . . . 900</p> <p>Частота вращения шпинделя, об/мин: I диапазон . . . . . 12,5—200 II диапазон . . . . . 50—800 III диапазон . . . . . 125—2000</p> <p>Подача, мм/об: продольная . . . . . 0,01—2,8 поперечная . . . . . 0,005—1,4</p> <p>Высота резца устанавливаемого в резцедержателе, мм . . . . . 25</p> <p>Количество управляемых координат . . . . . 2</p> <p>Наибольшее количество одновременно управляемых координат . . . . . 2/2</p> <p>Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм . . . . . 50</p> <p>Количество скоростей шпинделя . . . . . 22</p> <p>Количество автоматически переключаемых скоростей . . . . . 9</p> <p>Скорость быстрых ходов, мм/мин: продольных . . . . . 7500 поперечных . . . . . 5000</p> <p>Дискретность перемещений, мм: продольных . . . . . 0,01 поперечных . . . . . 0,005</p> <p>Шаг нарезаемых резьб, мм . . . . . 0,001—40,959</p>	<p>Электродвигатели: главного движения: тип . . . . . 4A132, M4УЗ, M301 мощность, кВт . . . . . 11 частота вращения, об/мин . . . . . 1460</p> <p>смазки каретки: тип . . . . . АОЛ-11-2 мощность, кВт . . . . . 0,12 частота вращения, об/мин . . . . . 1400</p> <p>электронасоса охлаждения: тип . . . . . ПА-22 мощность, кВт . . . . . 0,12 частота вращения, об/мин . . . . . 2800 производительность, л/мин . . . . . 22</p> <p>приводов подач: тип: продольной . . . . . ПБВ 112 ГУЗ поперечной . . . . . ПБВ 100 ГУЗ мощность, кВт: продольной . . . . . 2,2 поперечной . . . . . 1,1 частота вращения, об/мин: продольной . . . . . 750 поперечной . . . . . 1000</p> <p>Суммарная потребляемая мощность станка (с электрошкафами привода подач и системами управления), кВт . . . . . 16</p> <p>Насос смазки шпиндельной бабки: тип . . . . . Г11-11А производительность, л/мин . . . . . 4,4 (при 1160 об/мин)</p> <p>Станция смазки каретки: тип . . . . . С48-12 производительность, л/мин . . . . . 0,8 емкость резервуара, дм<sup>3</sup> . . . . . 10</p> <p>Габарит станка (без электрошкафов привода подач и системы управления), мм . . . . . 2980×1675×1690</p> <p>Минимальная зона, необходимая для обслуживания станка, мм . . . . . 5500×2700</p> <p>Масса, кг: станка (без электрошкафов привода подач и системы управления) . . . . . 3800 электрошкафа системы управления . . . . . 500 шкафа электрооборудования . . . . . 700</p>
---	---

### Привод, габарит и масса станка


Питающая электросеть: род тока . . . . .	Переменный трехфазный
частота тока, Гц . . . . .	50
напряжение, В . . . . .	380
Напряжение, В: цепи управления . . . . .	110 и 24
цепи местного освещения . . . . .	127 и 24
питания электромагнитных муфт . . . . .	24
Тип автомата на вводе . . . . .	A372БУЗ
Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А . . . . .	100

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
МК6731	Станок в сборе	1		МРТУ-16-535-024-66	Арматура местного освещения	1	СГС-1-3В
	Изделия и документация, входящие в комплект, и стоимость станка			16К20.250	Охлаждение инструмента	1	Ø315
	Система оперативного управления	1		16Б20П-090	Патрон поводковый	1	Ø250
	<i>Инструмент</i>			16Б20П-091	Патрон трехкулачковый	1	
				ГОСТ 2675—71	Центр вращающийся	1	
				C25-21	Центр упорный	2	
				ГОСТ 13214—67	7032-0035ПТ; 7032-0043ПТ		
2010-10 16К20Ф-130-402	Ключ электрошкафа	1		ГОСТ 3643—54	Шприц штоковый для смазки, тип I	1	
	Ключ	1		105-140 К13-120	Ключ для круглых гаек	1	
	Щипцы для развода пружинных колец НК К13—32	1		16Б20П-130-405	Ключ для крепления задней бабки	1	
	Щипцы для сжимания пружинных колец НКП К13—32	1		ГОСТ 17199—72	Отвертка слесарная 7810—0393	1	
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	4	S=10—12; 14—17; 22—24; 27—30	<i>Документация</i>			
	<i>Принадлежности</i>				Руководство по эксплуатации станка	1	
ГОСТ 1284—68	Ремень клиновые: главного привода	5	Б-1400Т-1		Руководство по эксплуатации электрооборудования	1	
	привода насоса смазки	1	О-800Т-1		Инструкция по программированию	1	
	привода АКС	5	В-1800Т-1				

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
	Техническая документация на систему ОСУ Техническая документация на блок связи и датчики Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за отдельную плату <i>Принадлежности</i>	1 компл. 1 компл.			Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
				16K25-101	Люнет неподвижный	1	Ø30—160
				16K20Ф.092	Патрон механизированный с электромеханическим приводом	1	
ГОСТ 3890—69	Патрон четырехклачковый с ключом 7103-0012	1	Ф315				
ГОСТ 12593—72	Винт	8	M12-6				

## УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



## ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

